



鄂电电力
华福电气

ED0604 系列双钳数字相位伏安表

第 1 页 共 22 页

尊敬的顾客

感谢您购买、使用武汉鄂电电力试验设备有限公司、武汉鑫华福电力设备有限公司生产的 ED0604 系列双钳数字相位伏安表。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

公司地址：武汉市汉口古田二路汇丰·企业总部丰才楼 118 号
销售热线：400-034-8088
售后服务：027-83313329
传 真：027-83313327
E-- whhfdq@163.com
mail：

◆ 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

◆ 安全要求

警告

在使用中，请随时注意遵守下述注意事项，这是为了避免因电击、短路、事故、火灾或其它危险而可能给使用者造成的严重伤害或者说死亡。注意事项如下，但并不仅限于此。

不要随意打开仪器设备或试图分解其中的部件，也不要对内部作任何变动，此仪器设备没有用户可维修部件。如果使用中出现功能异常，请立即停止使用并交由指定的维修员检修。

避免该仪器设备遭受雨淋，不要在水边或潮湿环境下使用。不要在仪器设备放置盛有液体的容器，以免液体流入仪器设备内。

如果交流电源适配器的电线和插头磨损或损坏及在使用过程中突然没有声音或有异味及烟雾，则立即关闭电源，拔下适配器插头并交由指定的维修员检修。

清洁仪器设备前请先拔电源插头，不要用湿手插拔电源插头。

定期检查电源插头并清除积于其上的污垢。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。400-034-8088

一 安全术语

警告： 警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心： 小心字句指出可能造成产品或其它财产损坏的状况或做法。



鄂电电力
华福电气

ED0604 系列双钳数字相位伏安表

第 4 页 共 22 页

目 录

注意	6
一. 简介	7
二. 电气符号	7
三. 型号规格	7
四. 技术参数	8
1. 基准条件和工作条件	8
2. 一般规格	8
3. 基准条件下基本误差及性能指标	9
五. 仪表结构	10
六. 操作方法	11
1. 开关机	11
2. 数据保持/取消	11
3. 背光灯控制	11
4. 相位测量	11
*5. 交流电流、漏电流测量	12
*6. 交流电压测量	12
7. 感性、容性电路判别	13
8. 三相电压相序测量	13
七. 电池更换	14
八. 其他说明及注意事项	15
九. 配置清单	16
附: 测试接线参考图:	17

注意

感谢您购买了本公司的**ED0604 系列双钳数字相位伏安表**，为了更好地使用本产品，请一定：

- 详细阅读本用户手册。
- 遵守本手册所列出的操作注意事项。

- ◆ 任何情况下，使用本仪表应特别注意安全。
- ◆ 注意本仪表面板及背板的标贴文字及符号。
- ◆ 使用前应确认仪表及附件完好，仪表、测试线绝缘层无破损、裸露及断线才能使用。
- ◆ 测试前请先确认功能开关已设定在适当的量程范围内。
- ◆ 不能用于测试高于 500V 的电压。
- ◆ 仪表后盖及电池盖板没有盖好禁止使用。
- ◆ 确定导线的连接插头已紧密地插入接口内。
- ◆ 仪表于潮湿状态下，请勿使用，或更换电池。
- ◆ 禁止在易燃性及危险场所测试。
- ◆ 测试线必须撤离被测导线后才能从仪表上拔出，不能手触输入插孔，以免触电。
- ◆ 请勿在强电磁环境下使用，以避免影响仪器正常工作。
- ◆ 仪表在使用中，机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时，请停止使用。
- ◆ 请勿于高温潮湿，有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
- ◆ 仪表及电流钳口必须定期保养，保持清洁，不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭钳口。
- ◆ 避免电流钳受冲击，尤其是钳口接合面。
- ◆ 仪表具有自动关机功能。
- ◆ 长时间不用本仪表，请取出电池，更换电池请注意电池极性。
- ◆ 注意本仪表所规定的测量范围及使用环境。
- ◆ 使用、拆卸、校准、维修本仪表，必须由有授权资格的人员操作。
- ◆ 由于本仪表原因，继续使用会带来危险时，应立即停止使用，并马上封存由有授权资格的机构处理。
- ◆ 手册中的“售后服务电话：400-034-8088

作。

- ◆ 手册中的“

一. 简介

ED0604 系列双钳数字相位伏安表是我公司精心研制的又一款专为现场测试的多功能仪表，具有高精度、高稳定、低功耗、使用方便等特点。可以在被测回路不开路的情况下直接测量交流电压和交流电流，测量两电压间、两电流间和电压电流间的相位，此外，还可间接测得电路的功率因数和功率，可以判别三相相序，变压器接线组别、感性、容性电路，测试二次回路和母差保护系统，读出差动保护各组 CT 之间的相位关系，检查电度表的接线正确与否，检修线路设备等。

ED0604 系列双钳数字相位伏安表采用超大 LCD 显示屏，字高达 40mm，还具有白屏背光，显示一目了然，尽显精美豪华外观。

ED0604 系列双钳数字相位伏安表适用于电力、石油化工、冶金、铁路、气象、工矿企业、科研院校、计量部门等。

二. 电气符号

	极其危险！操作者必须严格遵守安全规则，否则有电击危险，造成人身伤害或伤亡事故。
	危险！操作者必须严格遵守安全规则，否则有电击危险，造成人身伤害或伤亡事故。
	警告！必须严格遵守安全规则，否则造成人身伤害或设备损坏。
	交流 (AC)
	直流 (DC)
	双重绝缘

三. 型号规格

型 号	电流钳尺寸	相位测量	电流测量	电压测量
ED0604A	Φ8mm	√	√	√
ED0604A1	Φ8mm	√		



四. 技术参数

1. 基准条件和工作条件

影响量	基准条件	工作条件	备注
环境温度	23℃±1℃	-10℃~40℃	
环境湿度	40%~60%	<80%	
信号波形	正弦波	正弦波	$\beta = 0.05$
信号频率	50HZ±1HZ	45HZ~65HZ	
仪表工作电压	9V±0.1V	9V±1V	
测相位时电压幅值	100V±20V	30V~500V	
测相位时电流幅值	1A±0.2A	10mA~ 20.00A	
外电场、磁场		应避免	
被测导线位置		被测导线处于钳口的近似几何中心位置	

2. 一般规格

(标*处表示 ED0604A1 不具有该功能和参数)

功 能	相位、交流电流、交流电压、交流漏电流、相序直接测试；变压器组别、感性、容性电路判别；功率因数、功率间接测试
电 源	DC9V 碱性干电池 (1.5V LR6×6)
工作电流	开启背光灯最大约 35mA, 电池连续工作约 15 小时 关闭背光灯, 仪表耗电约 5mA, 电池连续工作约 100 小时
显示模式	LCD 显示, 白屏背光功能, 适合昏暗场所
LCD 尺寸	70mm×62mm ; 显示域: 64mm×54mm
仪表尺寸	长宽厚: 196mm×92mm×54mm
采样速率	约 3 次/秒
量 程	*交流电压: 0~20V/200V/500V
	*交流电流: 0~200mA/2A/10A
	相位: 0~360°
测量相位时	测 U1-U2 相位时: 30V~500V
被测信号的	测 I1-I2 相位时: 10mA~10.00A
幅值范围	测 U1-I2 或 I1-U2 相位时: 10V~500V、10mA~10.00A
数据保持	测试中按 HOLD 键保持数据, “DH” 符号显示

自动关机	开机约 15 分钟后，仪表自动关机，以降低电池消耗
电压检测	当电池电压低于 7.8V~8V 时，电池电压低符号 “-+” 显示，提醒更换电池
仪表质量	主机约 550g (带电池)，表钳约 170g×2，测试线约 250g
测试线长度	1.5m
电流钳线长	2m
工作温湿度	-10℃~40℃； 80%Rh 以下
存放温湿度	-10℃~60℃； 70%Rh 以下
输入阻抗	测试电压各档输入阻抗为： 1MΩ 测 U1U2 相位时电压输入阻抗为： 40KΩ
耐压	仪表线路与外壳间耐受 1000V/50Hz 的正弦波交流电压历时 1 分钟；两电压输入端之间能承受 500V/50Hz 的正弦波交流电压历时 1 分钟的试验
绝缘	仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间 ≥10MΩ
结构	双重绝缘

3. 基准条件下基本误差及性能指标


(标*处表示 ED0604A1 不具有该功能和参数)

类 别	量 程	分 辨 力	基 本 误 差
*电 压	20V	0.01V	±(0.5%量程)
	200V	0.1V	
	500V	1V	
*电 流	200mA	0.1mA	±(0.5%量程)
	2A	1mA	
	10A	10mA	
相 位	0~360°	1°	±1°


注：工作条件下的相位误差：10mA~20A 为 ±3°；10mA 以下 ±6°

五. 仪表结构

ED0604A:



ED0604A1:



1. 绝缘防振护套

4. 电流钳

7. 数据保持 HOLD 键

10. 电压输入插孔（2 路）

13. 测试线

2. LCD 显示器

5. 开机 ON 键

8. 背光灯键

11. 电流钳引线

3. 钳口

6. 关机 OFF 键

9. 功能旋转开关

12. 电流钳输入孔（2 路）

六. 操作方法

	使用前先仔细检查仪表所有部件是否有损坏，没有任何损坏才能使用。
	危险场所禁止使用本仪表
	按手册说明安装电池。

1. 开关机

按 **ON** 键开机，LCD 显示。按 **OFF** 键关机，仪表开机约 15 分钟后会自动关机。

2. 数据保持/取消

按 **HOLD** 键可以保持显示数据或取消保持。

3. 背光灯控制

开机后，按  键能控制背光灯，适合于昏暗场所。

	有电，危险！必须由经培训并取得授权资格的人员操作，操作者必须严格遵守安全规则，否则有电击的危险，造成人身伤害或设备损坏。
	危险！不能用于测量超过 500V 的电压线路，否则有电击危险，造成人身伤害或设备损坏。
	危险！不能用于测量超过 20A 的线路。否则有电击危险，造成人身伤害或设备损坏。

	测试前，必须先将功能旋转开关切换到对应的功能指示位置，然后将测试线连接到仪表上，再将测试线连接到被测试线路中进行测试
	必须严格按照手册说明进行连线
	测试完毕后必须先将测试线撤离被测线路，才能从仪表上拔出

4. 相位测量

	本仪表的相位测试关系： U1U2、I1I2、U1I2、I1U2 ，每种关系测得的相位都为 1 路信号超前 2 路信号的相位。
	U1 红色电压插孔和 U2 红色电压插孔与卡钳上红点标记或箭头符号的起始端为同名端
	相位测试时电流输入钳夹的方向与钳夹上红点符号一致
	对于 3 相线相位关系可以两两对应测试

(1). U1U2 的相位测试

将旋转开关旋至 **[U1U2]** 位置，将红黑 4 条测试线连接到仪表的 U1、U2，电压输入插孔，再将测试线对应接入 U1、U2 线路中，测试显示值即为两路电压之间的相位，即 U2 滞后 U1 的相位角。测试 **[U1U2]** 相位时，两路输入回路间完全隔离绝缘，避免了可能误接线造成被测线路短路而烧坏仪表。

(2). I1I2 的相位测试

将旋转开关旋至 **[I1I2]** 位置，将两个电流钳连接到仪表前端的 I1、I2 电流输入插孔，再将电流钳对应钳住 I1、I2 线路，测试显示值即为两路电流之间的相位。

(3). U1I2 的相位测试

将旋转开关旋至 **[U1I2]** 位置，红黑 2 条测试线连接到仪表的 U1 电压输入插孔，1 个电流钳连接到仪表前端的 I2 电流输入插孔，再将测试线与电流钳对应接入 U1、I2 线路，测试显示值即为电压和电流之间的相位。

(4). I1U2 的相位测试

将旋转开关旋至 **[I1U2]** 位置，1 个电流钳连接到仪表前端的 I1 电流输入插孔，红黑 2 条测试线连接到仪表的 U2 电压输入插孔，再将电流钳与测试线对应接入 I1、U2 线路，测试显示值即为电流和电压之间的相位。

*5. 交流电流、漏电流测量

将旋转开关旋至 **[1]** 的 10A 档，1 个电流钳连接到仪表前端的 I1 电流输入插孔，再用电流钳钳住被测线路，测试显示值即为被测电路中的电流或漏电流，若被测试电流比较小，可以选择较小的档位再进行测试，以提高测试的准确性。也可以将旋转开关旋至 **[2]** 的适当量限，用 I2 路测试电流或漏电流。注意旋转开关所处 I1、I2 的位置与电流钳 I1、I2 的输入插孔必须对应。

*6. 交流电压测量

将旋转开关旋至 **[U1]** 的 500V 量程，红黑 2 条测试线连接到仪表的 U1 电压输入插孔，再将测试线接入被测试线路，测试显示的值为被测线路的电压，若被测试电压比较小，可以选择较小的档位再进行测试，以提高测试的准确性。也可以将旋转
售后服务电话：400-034-8088 网址：www.cepee.cn

开关旋至 **U2** 的适当量限，用 U2 路测试电压。注意旋转开关所处 U1、U2 的位置与电压 U1、U2 的输入插孔必须对应。

7. 感性、容性电路判别

将旋转开关旋至 **U112** 位置，将电路电压输入 U1 插孔，电路电流输入 I2 插孔，若相位显示在 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 范围，则被测负载为感性，若相位显示在 $270^{\circ} \sim 360^{\circ}$ 范围，则被测负载为容性。

8. 三相电压相序测量

(1)三相三线制相序判别

旋转开关旋至 **U1U2** 位置，用测试线将 A 相接入 U1 红色插孔，B 相同时接入 U1 及 U2 的黑色插孔，C 相接入 U2 的红色插孔。这时若测得的相位值为 300° 则为正相序；若测得的相位值为 60° ，则为负相序。


(2)三相四线制相序判别

旋转开关旋至 **U1U2** 位置，用测试线将 A 相接入 U1 红色插孔，B 相接入 U2 红色插孔，零线同时接入 U1 及 U2 的黑色插孔。若相位显示为 120° 左右，则为正相序；若相位显示为 240° 左右，则为负相序。

七. 电池更换

	请注意电池极性，必须按正确的极性安装，否则损坏仪表
	危险场所严禁更换电池
	必须使用合格的碱性干电池（1.5V AA×6）
	不允许新旧电池混用

- 当仪表电源电压低于 7.8V~8V 时，显示“”符号，表示电池电量不足，请及时更换电池，参见下图。
- 按 OFF 键关机。
- 用十字螺丝刀拧松电池盖板上的一枚螺丝，打开电池盖板。
- 取出旧电池，换上新电池，请注意电池极性。
- 盖上电池盖板，拧紧螺丝。
- 按 ON 键开机，确认电池是否更换成功，否则从第 2 步重新操作。
- 长时间不使用仪表请取出电池。



八. 其他说明及注意事项

1. 电流钳的专用性

每台仪表的两把电流钳专用于本台仪表，不能换到另一台仪表使用。

电流钳严防摔碰，钳口平面必须保持光洁，完全闭合测试才可靠。

2. 电流钳的保养

电流钳使用完毕后，应及时将钳口平面的尘埃除尽，不能用粗糙物或腐蚀济清洁钳口平面，最好用软布加润滑济（如：WD-40 润滑济）轻轻擦拭。

3. 测量前，应先予预热 3~5 分钟以保证测量精度。

4. 本仪表供二次回路和低压回路检测，不能用于测量高压线路中的电流以预防触电。


5. 三相四线(三相负载平衡时的相位):

相位关系	相位值	相位关系	相位值
Ua-Ub	120°	Ia-Ib	120°
Ub-Uc	120°	Ib-Ic	120°
Uc-Ua	120°	Ic-Ia	120°


6. 三相三线(三相负载平衡时的相位):

相位关系	相位值	相位关系	相位值
Uab-Ucb	300°	Ia-Ic	240°
Uab-Ia	30°	Ucb-Ic	330°

7. 三相四线向量图与三相三线向量图:



三相四线向量图



三相三线向量图




若电流钳方向接反或电流线接反所显示相位值会相差 **180°**, 即在以上标准值基础上增加 **180°**


九. 配置清单

主机	1 件
仪表箱	1 件
电流钳	2 件
测试线	4 条 (红黑各 2 条)
电池	6 节 (碱性干电池 LR6: 1.5V AA)
说明书、保修卡、合格证	1 份





附：测试接线参考图：



测试交流电流







测试交流电压

测试单相U-I的相位
判断感性、容性电路



测试三相四线Ua-Ub的相位




测试接线参考图（续）




测试三相四线Ua-Ub的相位
判断三相四线制的相序





测试三相三线Uab-Ucb的相位
判断三相三线制的相序



测试三相三线Uab-Ia的相位



测试三相三线Ua-Uc的相位



测试三相三线Ub-Uc的相位



